

(2) **Regnr:** LST942, S

(5) **Fordon:** VOLVO, M1

(3) **Station:** Helsingborg - Väla

(3) **Datum:** 2022-08-02 (10) **Tid:** kl. 10:02

(4) **Vägmätarställning:** 96430

(1) **Fordonsidentifiseringsnr:** YV1GWDCH0G1322950

(10) **Protokollsnummer:** 0683-B-LST942-220802-1002

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	3,9	3,6
2	2,3	2,3

BESIKTNINGSRESULTAT

- (7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ANJTER)

Tack för besöket!

