

(2) Regnr: **RRZ54D, S**

(5) Fordon: **NISSAN, M1**

(3) Station: **Höganäs**

(3) Datum: **2022-09-14**

(10) Tid: **kl.13:21**

(4) **Vägmätarställning: 25943**

(1) **Fordonsidentifiersnr: SJNFAAZE1U0061141**

(10) **Protokollsnummer: 0978-B-RRZ54D-220914-1321**

**Besiktningensprotokoll**

# KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

**Bromskontroll: Rullbromsprovare**

Axel	Vänster	Höger
1	2,2	2,1
2	2,0	1,9

# BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.  
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-09-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: **(ERDZ)**

**Tack för besöket!**



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.