

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** KCZ560 S

(5) **Fordon:** NISSAN, M1

(4) **Vägmätarställning:** 51957

(1) **Fordonsid.nr:** SJNFAAZE0U6066067

(3) **Dag/Plats:** 2022-03-26 Kungälv

(10.1) **Tid:** kl 10:08

(10.2) **Protokoll nr:** 0734-B-KCZ560-220326-1008

Föregående besiktning: 5048 2020-03-27

Bromsvärden

Vänster fram: 2,3 Höger fram: 2,1

Vänster bak: 2,1 Höger bak: 2,1

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 maj 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: VANG

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!