

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil(2) **Reg.nummer:** KOZ99E S(5) **Fordon:** BMW, M1(4) **Vägmätarställning:** 68022(1) **Fordonsid.nr:** WBY8P2105K7D35968(3) **Dag/Plats:** 2022-02-21 Ljungsbro(10.1) **Tid:** kl 14:50(10.2) **Protokoll nr:** 0544-B-KOZ99E-220221-1450**Föregående besiktning:****Bromsvärden**

Vänster fram: 2,0

Höger fram: 2,2

Vänster bak: 1,3

Höger bak: 1,5

(7) BesiktningresultatFordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 29 februari 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: NICWI

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!