

**Protokoll: Kontrollbesiktning personbil**(2) **Reg.nummer:** YNT279 S(3) **Dag/Plats:** 2022-01-28 Värnamo(5) **Fordon:** KIA, M1(10.1) **Tid:** kl 11:44(4) **Vägmätarställning:** 80318(10.2) **Protokoll nr:** 0871-B-YNT279-220128-1144(1) **Fordonsid.nr:** KNAGV81FBJ5030586**Föregående besiktning:**(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,01 (0,97-1,03) HC: 0 (200)

**Bromsvärden**

Vänster fram: 2,8 Höger fram: 2,9

Vänster bak: 2,0 Höger bak: 2,1

**OBD**

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

**(7) Besiktningens resultat**Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 januari 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: IVBO

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**