

(2) Regnr: GJE80E, S

(5) Fordon: KIA, M1

(3) Station: Göteborg - Tagene

(3) Datum: 2022-04-13 (10) Tid: kl. 13:03

(4) Vägmätarställning: 70439

(1) Fordonsidentifiseringsnr: KNACD81DGK5281401

(10) Protokollsnummer: 0716-B-GJE80E-220413-1303

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

✓ Stomme
✓ Hjulsystem
✓ Drivsystem

✓ Bromssystem
✓ Styrsystem
✓ Karosseri

✓ Kommunikation
✓ Miljökontroll
✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon
2. Omborddiagnossystem (OBD), självtester ej utförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,4	2,4
2	1,8	1,8

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-04-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (LASBAL)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.