

(2) Regnr: **BAC035, S**

(5) Fordon: VOLVO, M1

(3) Station: Göteborg - Sisjön

(3) Datum: 2021-02-23 (10) Tid: kl. 15:01

(4) Vägmätarställning: 32647

(1) Fordonsidentifieringsnr: YV1GWBH0J2396140

(10) Protokollsnummer: 0715-B-BAC035-210223-1501

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- | | | |
|--------------|---------------|-----------------|
| ✓ Stomme | ✓ Bromssystem | ✓ Kommunikation |
| ✓ Hjulsystem | ✓ Styrsystem | ✓ Miljökontroll |
| ✓ Drivsystem | ✓ Karosseri | ✓ Övrigt |

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon
2. Omborddiagnossystem (OBD), självtester ej utförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-02-28

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (LACA)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.