

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

- | | |
|--|---|
| (2) Reg.nummer: BAF14L S | (3) Dag/Plats: 2022-09-09 Helsingborg-Berga |
| (5) Fordon: RENAULT, M1 | (10.1) Tid: kl 13:14 |
| (4) Vägmätarställning: 47537 | (10.2) Protokoll nr: 0952-B-BAF14L-220909-1314 |
| (1) Fordonsid.nr: VF1AG000863243920 | Föregående besiktning: |

Bromsvärden

Vänster fram: 2,6	Höger fram: 2,6
Vänster bak: 1,7	Höger bak: 1,8

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 30 september 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: FRWO

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!