

Protokoll: Efterkontroll kontrollbesiktning personbil

(2) Reg.nummer: AJN52P S	(3) Dag/Plats: 2022-09-09 Helsingborg-Berga
(5) Fordon: BMW, M1	(10.1) Tid: kl 08:15
(4) Vägmätarställning: 53144	(10.2) Protokoll nr: 0952-BE-AJN52P-220909-0815
(1) Fordonsid.nr: WBY8P6107K7D69224	Föregående besiktning: 0464 2022-08-25

Godkända poster

Halvljus, strålkastare (EG: 4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6), fram, båda sidor,
ljusbild felaktig/bländande.

(7) Besiktningens resultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 augusti 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: ANGUF
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) Reg.nummer: AJN52P S	(3) Dag/Plats: 2022-08-25 Värmdö-Mölnvik
(5) Fordon: BMW, M1	(10.1) Tid: kl 10:46
(4) Vägmätarställning: 52865	(10.2) Protokoll nr: 0464-B-AJN52P-220825-1046
(1) Fordonsid.nr: WBY8P6107K7D69224	Föregående besiktning:

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Halvljus, strålkastare, (EG: 4.1.1.4.1.2,4.1.3,4.1.4,4.1.5,4.1.6), fram, båda sidor, ljusbild felaktig/bländande.

Bromsvärden

Vänster fram: 1,7	Höger fram: 1,6
Vänster bak: 1,3	Höger bak: 1,3

KOPIA

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2022-09-26 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2022-10-25, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: ULSTE
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!