

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** RDM75R S

(5) **Fordon:** BMW, M1

(4) **Vägmätarställning:** 36615

(1) **Fordonsid.nr:** WBY8P6105K7D59386

(3) **Dag/Plats:** 2022-06-14 Göteborg-Torslanda

(10.1) **Tid:** kl 13:36

(10.2) **Protokoll nr:** 0732-B-RDM75R-220614-1336

Föregående besiktning:

Bromsvärden

Vänster fram: 1,8 Höger fram: 1,9

Vänster bak: 1,7 Höger bak: 1,7

KOPIA

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast 30 juni 2024**

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: SAREN

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!