

(2) Regnr: XTU621, S

(5) Fordon: KIA, M1

(3) Station: Stockholm - Skarpnäck

(3) Datum: 2022-03-07

(10) Tid: kl.07:24

(4) Vägmätarställning: 70007

(1) Fordonsidentifiersnr: KNAGV81FBJ5028785

(10) Protokollsnummer: 0830-B-XTU621-220307-0724

## Besiktningssprotokoll

# KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

(10) Miljökontroll: Bensin/Etanol [gränsvärden]

CO: 0,0 [0,3]

HC: 3 [200]

CO 2500 varv: 0,0 [0,2]

Lambda: 1,01 [0,97-1,03]

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,4	2,1
2	1,9	1,8

# BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-03-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (DAOM)

**Tack för besöket!**



Akred. nr. 8195  
Kontroll  
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.