

ZOE

Min Renault

Underhåll

Kontrakt

Stäng historik



Underhåll

Mars 2021



Underhåll

Februari 2021



Underhåll

Oktober 2020



Servicebok



**Kunduppgifter:**  
Roger Lihavainen

**Fordonets uppgifter:**  
PSL649, Renault Zoe (X10)

**Motorkod:** 5AQ 601 , **Bilens körsträcka:** 3884

34162

## Serviceschema

*Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.*

Typ av service Renault Zoe (X10) 5AQ 601  
Serviceintervall Service B - var 60000e km eller 24e månad  
Extra service Var 30000e km eller 12e månad

**Total tidsåtgång - 0.80 timmar**

### Fordonet på golvet

Säkerhetsbälten/fästen	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument/varningslampor	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Varningsetiketter för krockkuddar	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Signalhorn	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Invändiga/utvändiga speglar !	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>

**! Viktig**

Inkluderar kontroll av vindrutans skick

Innerbelysning	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Torkar-/spolarsystem	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrumentbelysning	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Blinker körriktning/varning	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Belysningssystem	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Huvudstrålkastare inställning	Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Huvudstrålkastare	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
Karross/lackering !	Kontroll av konditionen	<input checked="" type="checkbox"/>

**! Viktig**

Kan behöva utföras av en auktoriserad verkstad/återförsäljare, se villkor och förutsättningar för karosseri-/lackgaranti. Pristillägg kan gälla

Armar och kontaktytor för solluckans vindavvisare	Rengöring	<input type="checkbox"/>
Batteriets kondition/vätskans specifika vikt !	Kontroll/rapport	<input type="checkbox"/>

**! Viktig**

Endast 12V-batteri

Batteripolbultar !	Rengöring/åtdragning/infettning	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	---------------------------------	-------------------------------------

**! Viktig**

Endast 12V-batteri

### Fordonet helt upplyft

Underredets rör och slangar	Kontroll/rapport	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	------------------	-------------------------------------

Datum: 20/11/2019

Arbetskortsnummer :

**Kunduppgifter:**

Roger Lihavainen, Fredstorp 6, 55594 Jönköping

**Fordonets uppgifter:**

PSL649, Renault Zoe (X10)

## Serviceschema

Serviceschema enligt tillverkarens rekommendation och specifikation.



Typ av service

Serviceintervall **63070 km**

Service A - vid 30000 km eller vid 12 månader och sedan var 60000e km eller var 24e månad

Extra service

Var 30000e km eller 12e månad

**Total tidsåtgång - 0.70 timmar**

### Fordonet på golvet

Felkoder !

Kontroll/rapport

**! Viktig**

Inkluderar kontroll av vattenpumpen, vakuumpumpen, drivmotorns/omvandlarens kylfläkt och isoleringfelsdetektorn (om sådan finns)

Torkar/spolarsystem

Kontroll/rapport

Blinker körriktning/varning

Kontroll/rapport

Belysningssystem

Kontroll/rapport

Huvudstrålkastare inställning

Kontroll

Huvudstrålkastare

Kontroll/rapport

Batteriets kondition/vätskans specifika vikt !

Kontroll/rapport

**! Viktig**

Endast 12V-batteri

Batteripolbultar !

Rengöring/åtdragning/infettning

**! Viktig**

Endast 12V-batteri

### Fordonet helt upplyft

Stötdämpare/fästen

Kontroll/rapport

Bromsrör korrosion

Kontroll/rapport

### Halva fordonet upplyft

Hjul

Tag bort/återmontera

Bromsbelägg fram

Kontroll/rapport

Bromskivor fram

Kontroll/rapport

Hydraulsystem bromsar

Kontroll/rapport

Bromsslangar

Kontroll/rapport

Däckens skick

Kontroll/rapport

Däcktryck

Kontroll/justering



FINNVEDENS BIL AB  
BOX 244  
331 22 VÄRNAMO  
0370-425 00 ORGNR 556008-7453

# Bil

Kontantnota - Verkstad

Dokumentnr 4131072181  
AO-nummer 1108760  
1(1)

D 2020-10-22 14:12 011 10039 70875  
2  
H REFERENS: 4131072181  
R  
T VARA NR/ANTAL A'PRIS BELOP  
03 VERKSTAD 4131072181 4 028,01  
A ATT BETALA 4 028,00\*  
31  
MOMS 25,00% 805,60

Andersson, Ida  
Storgatan 11  
33171 FORSHEDA  
Sverige

Fc KORTBETALNING: 2020-10-22 14:12 31  
KÖP  
MASTERCARD  
SEK 4 028,00  
KORTNR: \*\*\*\*\*8687  
PERSONLIG KOD  
STATUS: Ca1 7 000 3116 SWE 190764  
Job REFNR: 021594216789

/h Intens  
2017

VI-nr: VF1AGVYF057435131  
Reg.nummer: PSL649  
Mätarst: 86508  
AO-nummer: 1108760  
Mottagen: 2020-10-22 10:18

Priser inklusive moms

Benämning	Ant	Fsg.pris	Mk	R-%	Belopp
Kontroll, rengöring belägg i trumma tillval	1,00				---
Kontroll Bakre Bromstr.	1,00	655,00	2	10,00	589,50
Mutter/fäste/bult(RE 440932080R)	2,00	137,51	2	10,00	247,53
Navkopp(RE 8200649356)	2,00	153,96	2	10,00	277,14
Renault Service A exkl tillval	1,00				---
Service Bil	1,00	982,50	2	10,00	884,25
Batteri Byte 12V tillval	1,00				---
Byte 12 V Batt.	1,00	163,75	2	10,00	147,38
Utlås Brt Utlås 12 V Batt.	1,00	491,25	2	10,00	442,13
Batt.50ah 420a(RE 7711238596)	1,00	1 523,80	2	10,00	1 371,43
					---
<b>Summa:</b>					<b>3 959,34</b>

BETALNINGSVILLKOR: Kontant Gäller ej som kvitto  
utan kassakvitto. VÄLKOMMEN ÅTER

Totalt kronor: 3 959,34

Inkluderad rabatt: 439,93

Förbrukningsmaterial: 68,78

Inkl moms 2 : 25% 805,62

Avrundning: -0,11

**Att betala (SEK): 4 028,00**

#### Finnvedens Bil AB

Aukt Volvo Renault Dacia återförsäljare  
VAT nr SE556008745301  
Innehar F-skattebevis  
www.finnvedensbil.se  
E-post: info@finnvedensbil.se

#### VÄRNAMO

Box 244  
331 22 Värnamo  
Tel 0370-425 00  
Fax 0370-425 11

#### GISLAVED

Box 24  
332 21 Gislaved  
Tel 0370-425 00

#### KRISTINEHAMN

Box 136  
681 23 Kristinehamn  
Tel 0550-316 00

#### Bankgiro: 471-0166



SWIFT: DABASESX  
IBAN: SE68 1200 0000 0138 2010 7495

# SERVICEBEVIS (1/6)

egenbundet. Om originaldelar ändras eller byts ut mot delar av annat som säkerhets-, avgasrening- och bullermormerna ställer i enlighet

med fabriken specifikationer görs på bilen eller om montering sker av om utförs av din märkesrepresentant med originalreservdelar omfä

VIN: .....

Datum: <b>180420</b> Km: <b>4801</b> Typ av åtgärd:		Fakturanr: <b>360328</b> Märkesrepresentantens <b>Filsolid 274</b>		Kommentarer/övrigt
Service ..... <input checked="" type="checkbox"/> .....		Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida		
Datum: <b>19-03-24</b> Km: <b>34162</b> Typ av åtgärd:		Fakturanr: <b>706788</b> Märkesrepresentantens  • Fö.don • Transport • Bygg • Eksjö		Kommentarer/övrigt
Service ..... <input checked="" type="checkbox"/> .....		Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida		
Datum: <b>200102</b> Km: <b>26508</b> Typ av åtgärd:		Fakturanr: <b>1108760</b> Märkesrepresentantens  Salih Radovac 0370-42552 www.finnvedensbil.se		Kommentarer/övrigt
Service ..... <input checked="" type="checkbox"/> .....		Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida		