

(2) Regnr: **TKY97T, S**

(5) Fordon: **MINI, M1**

(3) Station: **Höganäs**

(3) Datum: **2022-10-20**

(10) Tid: **kl.12:41**

(4) Vägmätarställning: **20295**

(1) Fordonsidentifiersnr: **WMWXP3107M2N61121**

(10) Protokollsnummer: **0978-B-TKY97T-221020-1241**

Besiktningensprotokoll KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,4	2,5
2	1,7	1,8

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: **(ADNRAM)**

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.