

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

Datum:		Km: 30263	Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens			
Service	A-serie	Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 MALMÖ Tel. 040-311138			
Korrosionskontroll:	OK	Inte OK*			
*Se relevant sida					
Datum: 200828		Km: 30263	Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens			
Service	A-serie	Mattias Lindh Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 MALMÖ Tel. 040-311173			
Korrosionskontroll:	OK	Inte OK*			
*Se relevant sida					
Datum: 200825		Km: 30263	Fakturant:		Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd:		Märkesrepresentantens			
Service	B-serie	Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 MALMÖ Tel. 040-311173			
Korrosionskontroll:	OK	Inte OK*			
*Se relevant sida					

SERVICEBEVIS (2/6)

SERVICEBEVIS (3/6)

VIN:

VIN:

Datum: 21-11-10 Km: 121756		Fakturant: 1129757	
Märkesrepresentantens		Kommentarer/övrigt	
Bildeve AB Auktoriserad Renault- & Dacia-verkstad Mattias Andersson Personlig Servicetekniker			
Typ av åtgärd: Service ☒			
Korrosionskontroll: OK ☒ Inte OK* ☐ *Se relevant sida			

Datum: Km:	
Typ av åtgärd:	
Service ☐	
Korrosionskontroll:	
OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	

Datum: Km:		Fakturant:	
Stämpel		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: Service ☐			
Korrosionskontroll: OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida			

Datum: Km:	
Typ av åtgärd:	
Service ☐	
Korrosionskontroll:	
OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	

Datum: Km:		Fakturant:	
Märkesrepresentantens		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: Service ☐			
Korrosionskontroll: OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida			

Datum: Km:	
Typ av åtgärd:	
Service ☐	
Korrosionskontroll:	
OK ☐ Inte OK* ☐ *Se relevant sida	