

**Protokoll: Kontrollbesiktning personbil**(2) **Reg.nummer:** YYF014 S(5) **Fordon:** BMW, M1(4) **Vägmätarställning:** 51015(1) **Fordonsid.nr:** WBY8P2103K7D27724(3) **Dag/Plats:** 2022-03-07 Simrishamn(10.1) **Tid:** kl 08:55(10.2) **Protokoll nr:** 0961-B-YYF014-220307-0855**Föregående besiktning:****Bromsvärden**

Vänster fram: 2,2 Höger fram: 2,3

Vänster bak: 1,3 Höger bak: 1,3

**(7) Besiktningresultat**Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 mars 2024

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: NIPE

**AB Svensk Bilprovning**

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

**Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!**