

Datum	Kundnummer
2024-05-23	5564934304
Handläggare	Reg.nummer
Engebladh, Samuel	CTW43Z
Kundreferens	Mätarställning
Nordicare Ortopedi & Rehab AB	89664

17301 Original Service

Växelreglage automat: kontroll startspärr/omkopplaren för parkerings-/neutralläge	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeringsbroms: kontroll/justering	<input checked="" type="checkbox"/>
Yttre belysning: kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Signalhorn: kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Torkare, spolare för rutor och strålkastare: kontroll funktion och slitage	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilbälten: kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorolja och filter byte	<input checked="" type="checkbox"/>
Bromsbelägg/Bromsskivor fram/bak: Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorrum: kontroll/justering olje-/vätskenivåer	<input checked="" type="checkbox"/>
Påfyllning spolärvätska: JA..... NEJ.....	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Hygroskopisk kontroll av bromsvätska: OK..... Ej OK.....	<input checked="" type="checkbox"/> Ok
Kylsystem köldbändighet.....C	<input checked="" type="checkbox"/> -40°C
Däck: kontroll skador, slitage, mönsterdjup: S-däck.....V-däck.....	<input checked="" type="checkbox"/> Sommar
VF.....mm VB.....mm HB.....mm HF.....mm	<input checked="" type="checkbox"/> 8mm, 8mm, 8mm, 8mm
Servicepåminnelse: nollställning	<input checked="" type="checkbox"/>
Däcktryck efter justering VF..... HF..... VB..... HB.....	<input checked="" type="checkbox"/> 2,7 Bar
Strålkastare/dimljus: kontroll/justering	<input checked="" type="checkbox"/>
Motor/Växellåda/Slutväxel: kontroll utvändigt täthet/renhet	<input checked="" type="checkbox"/>
TPMS kalibrering vid justering av ringtryck	<input checked="" type="checkbox"/>
Lufffilter kupé: byte	<input checked="" type="checkbox"/>

Tillval / Intervalltillägg

Service 2.0 SW nedladdning i samband med service

Service anmärkningar:

Utfört av:  Bildeve AB
Auktoriserad Volvoverkstad
Samuel Engebladh
Personlig Servicetekniker

Servicegaranti:

Eventuella ovanstående anmärkningar rekommenderar vi att Du åtgärdar före nästa service tillfälle. Diskutera gärna anmärkningarna med oss. Alla åtgärder Du gör får Du service garanti på. Mer om servicegarantin kan Du läsa om i Din Service och Garantibok.

Postadress:
BILDEVE AB
Box 22042
250 22 HELSINGBORG

Besöksadress:
HELSINGBORG
Bergavägen 4
042-17 25 00

HÖGANÄS
Lexikonvägen 2
042-33 24 85

LANDSKRONA
Hälsingborgsv.44
0418-44 97 70

Bankgiro 652-9887
Bankgiro OCR 5438-3997
BIC HANDSESS
IBAN nr SE30 6000 0000 0003 7545 9162
Org. nr 556083-8251
VAT nr SE556083825101
Innehar F-skattebevis