

(107cm) TTAM

eller byts ut mot delar av annat
bullernormerna ställer i enlighet

bilen eller om montering sker av
med originalreservdelar omfat-

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

Datum: 21-11-26 Km: 30301		Fakturanr: 5335710	
Typ av åtgärd: Service A <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>		Hedin Stockholm Bil AB Kronåsvägen 2 08-586 341 50	
*Se relevant sida		Kommentarer/övrigt	

Datum: 2012-07-08 Km: 58750		Fakturanr:	
Typ av åtgärd: Service B <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>		Hedin Stockholm Bil AB Kronåsvägen 2 08-586 341 50	
*Se relevant sida		Kommentarer/övrigt	

Datum: Km:		Fakturanr:	
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>			
*Se relevant sida		Kommentarer/övrigt	