

# SERVICEBEVIS (1/6)

VIN: .....

Datum: 2090-06-23 Km: 1664 Typ av åtgärd:		Fakturanr: 3599433	
Service ..... A ..... <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens <b>Tage Rejmes i Linköping Bil AB</b> Linköping Albin Eriksson		
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			
Datum: 2/6-01 Km: 12294 Typ av åtgärd:		Fakturanr: 388117	
Service ..... B ..... <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens <b>Tage Rejmes i Linköping Bil AB</b> Linköping Daniel Mårtensson		
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			
Datum: 28/4-22 Km: 17486 Typ av åtgärd:		Fakturanr: 342452	
Service ..... OINQA ..... <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Märkesrepresentantens <b>Tage Rejmes i Linköping Bil AB</b> Linköping Wade Svensson		
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			
		Byte bromsvätska	