



SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:



Datum: 16/10-19 Km: 26963		Fakturanr: 1012557			
Typ av åtgärd: Service B <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens Bildeve AB Auktoriserad Renault- & Daciaverkstad David Eklund Personlig Servicetekniker 		Kommentarer/övrigt	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>					
*Se relevant sida					

Datum: Km:		Fakturanr:			
Typ av åtgärd: Service A <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens  		Kommentarer/övrigt Broms vätska	
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>					
*Se relevant sida					

Datum: Km:		Fakturanr:			
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens		Kommentarer/övrigt	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/>					
*Se relevant sida					

SERVICEBEVIS (2/6) ÖLJNING OCH RESERVDELAR

VIN:

Datum: 2022-11-01 Km: 73077		Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service <input checked="" type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens  TBS Bilservice Dalaslingan 1, Trelleborg Tel: 0410-42130 info@tbsbil.se	Bromsvätska
Korrosionskontroll: OK <input checked="" type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			
Datum: Km:		Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/>		Stämpel 	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			
Datum: Km:		Fakturanr:	Kommentarer/övrigt
Typ av åtgärd: Service <input type="checkbox"/>		Märkesrepresentantens	
Korrosionskontroll: OK <input type="checkbox"/> Inte OK* <input type="checkbox"/> *Se relevant sida			