

(2) **Regnr:** YRD363, S

(5) **Fordon:** VOLKSWAGEN, VW, M1

(3) **Station:** Höganäs

(3) **Datum:** 2022-09-12

(10) **Tid:** kl. 14:17

(4) **Vägmätarställning:** 36525

(1) **Fordonsidentifiersnr:** WVVZZZAUZJW901534

(10) **Protokollsnummer:** 0978-B-YRD363-220912-1417

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,0	2,3
2	2,3	2,2

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-11-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ANDKA)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.