

VAS 6161



V1.05 RDW

## Serviceprotokoll



Volkswagen

PROVRAPPORT

MOLLERBIL  
STROMLEDNINGSGATA  
15, VASTERAS  
72002  
SWEDEN  
021818200  
MOLLERBIL.SE  
40090

ATERFÖRS.-ID  
222-40090

TECHNICIAN

27/02/2020  
8:15

SERVICETEST

BRA BATTERI

SPÄNNING  
UPPMÄTT12.78V  
345 A(DIN)PROVKOD  
K92J4-119NB6

MÄRKT

340 A(DIN)

	Modellkod	Registreringsnr	Registrering
<input type="checkbox"/>	3G56YY	YRB967	2019-02-22
<input type="checkbox"/>	MMB	Mätarställning	Servicerådgivare
	CUKC	29444	
Y11	VMB	Årsmodell	Datum
	TEC	2019	2020-2-27

Inspektion med oljebyte (fast)

ändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrollera att den finns och inte har synliga skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ändigt	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
engörare: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrollera funktionen: Parkeringsljus, halvljus, helljus, stare, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sk ljusstyrning: Kontrollera funktionen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kontrollera funktionen: Bromsljus (även extra bromsljus), baklykter, backstrålkastare, dimbaklykter, nummerbelysning, blinkers, varningsblinkers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vindrutetorkare och -spolare: Kontrollera funktionen, munstycksinställningen och att de är hela, ställ in om nödvändigt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torkarblad: Aktivera serviceläget och kontrollera om skadade, kontrollera ändläget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Högvoltsladduttag i kylargrillen: Okulärkontroll med avseende på smuts och skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bilen underifrån	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
VARNING! MOTOROLJA: bara TÖMMA, ALDRIG suga upp (vid uppsugning blir det kvar för mycket olja i systemet); byta oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor och komponenter i motorrummet (underifrån): Okulärkontroll (otätheter och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromsbeläggens tjocklek och bromsskivornas skick fram och bak: Kontrollera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bromssystem och stötdämpare: Okulärkontroll (läckage och skador)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varningsdekaler: Kontrollera att de sitter på plats.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Däck	Ok/genomförd	Inte ok	åtgärdat
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>