



Komplett bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVWZZZAUZJ8908513
Typbeteckning	e-GOLF COMFO 100 E1F
Leveransdatum	2018-07-12

Inspektion

Datum	2022-08-17
Körsträcka	22087 km
Ordernummer	286421
Utförda tilläggsarbeten	✓ Frisklufsfilter
Utfört av	Börjessons Karlskrona Blåportsgatan, 1 37142 Karlskrona Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Inspektion

Datum	2021-10-21
Körsträcka	20000 km
Ordernummer	281263
*Spik i däcket HF.	
*Ej kolla av punkteringsvätska pga fullt bagage.	
Utförda tilläggsarbeten	✓ Bromsvätskeservice ✓ Utökad inspektionsomfattning
Utfört av	Börjessons Karlskrona Blåportsgatan, 1 37142 Karlskrona Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)



Inspektion

Datum	2020-09-30
Körsträcka	15000 km
Ordernummer	274568
Utförda tillägsarbeten	✓ Friskluftsfilter
Utfört av	Börjessons Karlskrona Blåportsgatan, 1 37142 Karlskrona Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Verkstadens registrering

Datum	2020-09-30
Körsträcka	14275 km
93G8 genomförd	
Utfört av	Börjessons Karlskrona Blåportsgatan, 1 37142 Karlskrona Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja

Leveransservice

Datum	2018-06-18
Körsträcka	0 km
Ordernummer	164270
Utfört av	Jeppssons Karlshamn Vekerumsvägen 3-5 374 32 Karlshamn Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)