

(2) **Regnr:** NXT425, S

(5) **Fordon:** NISSAN, M1

(3) **Station:** Malmö - Rosengård

(3) **Datum:** 2022-04-07 (10) **Tid:** kl.10:41

(4) **Vägmätarställning:** 25899

(1) **Fordonsidentifiseringsnr:** SJNFAAZE1U0043501

(10) **Protokollsnummer:** 0973-B-NXT425-220407-1041

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,5	2,2
2	2,4	2,2

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-04-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (KHAABD)

Tack för besöket!



Ackred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.