

(2) **Regnr:** RZC75R, S

(5) **Fordon:** BMW, M1

(3) **Station:** Höganäs

(3) **Datum:** 2022-10-21 (10) **Tid:** kl.08:29

(4) **Vägmätarställning:** 30898

(1) **Fordonsidentifiseringsnr:** WBY8P610XK7D35973

(10) **Protokollsnummer:** 0978-B-RZC75R-221021-0829

Besiktningensprotokoll KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	1,7	1,8
2	1,7	1,9

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.