

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer: SJL795 S**

(5) **Fordon: NISSAN, M1**

(4) **Vägmätarställning: 10748**

(1) **Fordonsid.nr: SJNFAAZE1U0030523**

(3) **Dag/Plats: 2021-09-20 Kramfors**

(10.1) **Tid: kl 07:13**

(10.2) **Protokoll nr: 0216-B-SJL795-210920-0713**

Föregående besiktning:

Bromsvärden

Vänster fram: 3,0 Höger fram: 3,0

Vänster bak: 2,0 Höger bak: 2,0

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast 30 september 2023**

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: **POPER**

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!