

(2) Regnr: MAU631, S
(5) Fordon: RENAULT, M1
(3) Station: Höganäs
(3) Datum: 2022-10-26

(10) Tid: kl. 12:43

(4) Vägmätarställning: 22172
(1) Fordonsidentifiseringsnr: VF1AG000X63243868
(10) Protokollsnummer: 0978-B-MAU631-221026-1243

Besiktningens resultat
KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,1	2,2
2	1,9	2,0

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-10-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.