

(2) Regnr: PNE217, S

(5) Fordon: RENAULT, M1

(3) Station: Trelleborg

(3) Datum: 2022-04-27

(10) Tid: kl. 14:49

(4) Vägmetarställning: 61309

(1) Fordonsidentifiseringsnr: VF1AGVYF057028574

(10) Protokollsnummer: 0963-B-PNE217-220427-1449

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,4	2,4
2	2,2	2,2

KOPIA

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-06-30

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (JOBOS)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.