

Protokoll: Kontrollbesiktning personbil

(2) **Reg.nummer:** YJZ61M S

(5) **Fordon:** KIA, M1

(4) **Vägmätarställning:** 76648

(1) **Fordonsid.nr:** KNAGV81FBK5034443

(3) **Dag/Plats:** 2022-03-02 Helsingborg-Berga

(10.1) **Tid:** kl 08:08

(10.2) **Protokoll nr:** 0952-B-YJZ61M-220302-0808

Föregående besiktning: 0835 2022-02-11

(10.3) **Miljökontrollvärden** (gränsvärden inom parentes)

CO 2500 varv: 0,0 (0,2) CO: 0,0 (0,3)

Lambda: 1,01 (0,97-1,03) HC: 17 (200)

Bromsvärden

Vänster fram: 2,0 Höger fram: 2,2

Vänster bak: 1,2 Höger bak: 1,1

OBD

Antal felkoder: 0

Självtester: Genomförda

(7) Besiktningresultat

Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

(8) Nästa ordinarie kontrollbesiktning: **senast** 31 maj 2023

För mer information, se protokollets baksida.

(9) Fordonet har besiktats av: AMHA, JEAR

AB Svensk Bilprovning

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen!