

(2) Regnr: YWF838, S

(5) Fordon: MITSUBISHI, M1

(3) Station: Ängelholm - Älvdalsgatan

(3) Datum: 2022-01-04 (10) Tid: kl. 12:48

(4) Vägmätarställning: 42046

(1) Fordonsidentifiseringsnr: JMBXDGG3WKZ008681

(10) Protokollsnummer: 0730-B-YWF838-220104-1248

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

✓ Stomme
✓ Hjulsystem
✓ Drivsystem

✓ Bromssystem
✓ Styrssystem
✓ Karosseri

✓ Kommunikation
✓ Miljökontroll
✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, hybrid fordon

OBD antal felkoder: 0

OBD självtester: Genomförda

Bromskontroll: Bromsprov väg

Beräknad retardationsförmåga: > 6,0 m/s²

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2024-01-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (MARBEN)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.