

(2) **Regnr:** THS495, S

(5) **Fordon:** NISSAN, M1

(3) **Station:** Ängelholm - Helsingborgsvägen

(3) **Datum:** 2022-10-20 (10) **Tid:** kl.10:27

(4) **Vägmätarställning:** 39796

(1) **Fordonsidentifiseringsnr:** SJNFAAZE0U6038488

(10) **Protokollsnummer:** 0992-B-THS495-221020-1027

**Besiktningensprotokoll**

**KONTROLLBESIKTNING**

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

**Bromskontroll:** Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	2,2	2,2
2	2,0	1,9

**BESIKTNINGSRESULTAT**

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.  
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-12-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (MELDIE)

**Tack för besöket!**



Akred. nr. 8195  
Kontroll  
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.