

SERVICEBEVIS (1/6)

VIN:

aldelar ändras eller byts ut mot delar av annat
srenings- och bullernormerna ställer i enlighet

itioner görs på bilen eller om monterning sker av
esrepresentant med originalreservdelar omfat

Datum: 190620 Km: 25608		Fakturanr: Mårn Gunnar Selmanovski		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: A		Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 Malmö Tel. 010-497 94 67		Kupferrit	
Service		Korrosionskontroll: OK ☒ Inte OK* ☐			
		*Se relevant sida			
Datum: 200424 Km: 34596		Fakturanr: Mårn Gunnar Selmanovski		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: B		Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 Malmö Tel. 010-497 94 67		Browsväxlar	
Service		Korrosionskontroll: OK ☒ Inte OK* ☐			
		*Se relevant sida			
Datum: 210517 Km: 45914		Fakturanr: Mårn Gunnar Selmanovski		Kommentarer/övrigt	
Typ av åtgärd: B		Bilia Personbilar AB Syd Renaultcenter Jägersro Box 50515 202 50 Malmö Tel. 010-497 94 67		Batterier	
Service		Korrosionskontroll: OK ☒ Inte OK* ☐			
		*Se relevant sida			