



Oljebytesservice

Datum	2020-08-03
Körsträcka	45960 km
Ordernummer	102313
Utfört av	Bilmetro Bollnäs Renshammarvägen 6 821 50 Bollnäs Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Service med oljebyte

Datum	2020-03-23
Körsträcka	30827 km
Ordernummer	73930
Utfört av	Bilmetro Ludvika Gamla bangatan 54 771 53 Ludvika Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Oljebytesservice

Datum	2019-10-10
Körsträcka	14127 km
Ordernummer	392929
Utfört av	Din Bil Hammarby Sjästad Hammarby Fabriksväg 45 120 33 Stockholm Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)



Komplett bevis

Fordonsdata

Chassinummer	WVWZZZ3CZKE013834
Typbeteckning	PASSAT Var. GTEBMHY115 D6F
Leveransdatum	2019-01-03

Oljebytesservice

Datum	2020-12-23
Körsträcka	79648 km
Ordernummer	105108
Utfört av	Bilmetro Bollnäs Renshammarvägen 6 821 50 Bollnäs Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Service med oljebyte

Datum	2020-10-15
Körsträcka	62423 km
Ordernummer	103649
OBS. Fram båda däck är subslut. Behöver bytas. Bromskivor bak har lite små rostiga kant.	
Utförda tilläggsarbeten	✓ Växellådsolja ✓ Friskluftsfilter ✓ Friskluftsfilter ✓ Friskluftsfilter ✓ Tändstift ✓ Utökad inspektionsomfattning
Utfört av	Bilmetro Bollnäs Renshammarvägen 6 821 50 Bollnäs Sverige
Auktoriserad Volkswagen servicepartner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (till indikering Service)

Avdelning 62 Verkstad, Bollnäs

Förhandsgranska

Datum 2021-02-26

Nr 1

Sida 1

Kund 3152976
STRUKTON RAIL AKTIEBOLAG

BOX 4159/ BILREDA
13104 NACKA

Servicedatum 2021-02-26
AO nummer 106181
Er referens /ZHP211

Vår referens Cathrin Johansson
Märke/modell VOLKSWAGEN PASSAT Var.
GTEBMHY115 D6F

1:a reg.datum 2019-01-03
Reg.nr ZHP211
Chassinr WWZZZ3CZKE013834
Mätarställning 95497

Förfallodatum 2021-03-18
Anmärkningstid 8 dagar
Dröjsmålsränta 13,5 %

Kod	Beskrivning	Antal lev	A-pris Rab%	Totalt
INSPEKTION MED OLJEBYTE				
01030024	SERVICE MED OLJEBYTE .		1 522,58	1 522,58
5Q0121809A	PLOMB	1,00	30,61	30,61
04E115561H	OLJEFILTER	1,00	159,28	159,28
N 0138157	TÄTRING	1,00	32,95	32,95
N 90288901	SKRUV	1,00	48,22	48,22
150010	MOBIL SUPER 3000 X1 5W/40 BULK	40,00	12,80	512,00
MI03	MILJÖAVGIFT OLJEFILTER/OLJA	40,00	2,00	80,00
				2 385,65
EXTRAARBETE: LUFTFILTERSATS				
24245575	LUFTFILTERINSATS BYTT		304,52	304,52
04E129620	LUFTFILTER	1,00	312,62	312,62
				617,14
Fasta paketpriser ERS BIL Ersättningsbil Bollnäs =====				319,20
Ersättningsbil Bollnäs, 399:- / dygn. (ink 5 mil)				
Självrisk vid skada på ersättningsbilen: 5000:- (per moment)				
HYR01001	ERSÄTTNINGSBIL			
=====				319,20
UTTAGET 5/2-21 TORKARBLAD CJ				
3G9955427B	TORKARBLAD	1,00	146,82	146,82
3G1998002	TORKARBLAD	1,00	515,98	515,98
				662,80
Faktureringsavgift				20,00
1	Moms 25 %	4 004,78 +Moms	25,00%	1 001,20 =
				5 005,98

Anmärkningar, ej gjorda enligt köplagens anvisningar, godkännes ej. Köparen är skyldig att utge ersättning till sälj företaget för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden med ett högsta belopp som är fastställt i förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m.