

(2) Regnr: BLT11K, S

(5) Fordon: BMW, M1

(3) Station: Höganäs

(3) Datum: 2022-03-14

(10) Tid: kl. 12:49

(4) Vägmätarställning: 53332

(1) Fordonsidentifiersnr: WBY8P210XK7D87774

(10) Protokollsnummer: 0978-B-BLT11K-220314-1249

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

- ✓ Stomme
- ✓ Hjulsystem
- ✓ Drivsystem
- ✓ Bromssystem
- ✓ Styrsystem
- ✓ Karosseri
- ✓ Kommunikation
- ✓ Miljökontroll
- ✓ Övrigt

Bromskontroll: Rullbromsprovare

Axel	Vänster	Höger
1	1,7	1,8
2	1,8	1,9

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.
Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning senast 2023-05-31

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: (ADNRAM)

Tack för besöket!



Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.